


対策事例①		対策年度	令和4年度
場所	江南市宮後町地内	担当部署	防災安全課
内容	グリーンベルトが消えている		
対策	グリーンベルトの修繕（再塗装）		
対策前		対策後	
			
対策事例②		対策年度	令和4年度
場所	江南市島宮町地内	担当部署	江南警察署
内容	横断歩道を児童が通行する際に危険である		
対策	歩行者用信号機を設置		
対策前		対策後	
			
対策事例③		対策年度	令和5年度
場所	江南市高屋町地内	担当部署	江南警察署
内容	横断歩道の白線が消えかけている		
対策	横断歩道の白線の補修（再塗装）		
対策前		対策後	
			